

Cafetera De'Longhi EC 155

no detectado

caf inspido

No not

Un poco ruidoso durante el funcionamiento y ubicacin no conveniente de la ventana de nivel de agua (solo se ve la mitad del tanque)

Cappuccinatore (ver comentarios). Diseo del filtro.

distancia desde la bocina hasta el soporte: se incluye una copa baja. El soporte de metal hace ruido durante la preparacin

sin apagado automtico (disponible en el nuevo ec156)

- Un poco de ruido (no mucho)- Hay que esperar mucho tiempo en todas las etapas de preparacin del caf

1. El Cappuccinador hace mucho ruido, parece que el diablo se va a salir de ah. Si alguien duerme cerca o hay mascotas tmidas, ser un poco incmodo para ellos.2. No hay suficiente espacio para una taza de caf. 3. Tiempo de espera para calefaccin. 15-30 min.(Segn el libro)4. El precio es alto, en 2016 una mquina de caf cuesta desde 8.000 rublos. Aunque antes costaba 2 VECES ms barato! Ahora puedes comprar uno usado, pero esa es una historia completamente diferente.

la distancia para una taza es, por supuesto, pequea

- Ruidosa- Una pequea distancia desde la bandeja hasta la bocina

Reclamaciones a este tipo de cafetera - mucho alboroto manual. Tienes que aprender a preparar caf.

La calidad de hacer caf apestal!

La espuma de capuchino es terrible, para hacer una bebida, necesitas trabajar duro, y cocinar para dos es increblemente largo.

a menos que (como escribimos anteriormente), necesite una taza baja y ancha. Pero comprar un par de tazas nuevas y bonitas no fue un problema.Bueno, hace un ligero ruido al hacer caf (siempre

que est bien caliente, pero si no est caliente, zumba como una locomotora de vapor)