

# Interruptor D-Link DGS-1008A

Sin soporte de pared

No.

A menos que sea muy liviano, los cables pueden enredarse y arrancarse fcilmente

La carga de red (AoE) no funciona a travs de l, lo cual es sorprendente, porque antes tambien era un gigabit dlink de otro modelo y funcionaba. Y en la tecnologia AoE no hay nada ms all de los estndares. Tuve que tirar el tema.

No lo encontr

La fuente de alimentacin "silba"

Lo nico, est en el estante en la parte superior: los conos de los puertos que funcionan no siempre son visibles . (es ms una queja personal que un inconveniente)

no tiene agujeros para montar en la pared, y no hay patas en el cuerpo. slo una pequea protuberancia a lo largo del borde de la caja. Parece que est pegado con cinta adhesiva de doble cara. y el conector de alimentacin no est en la parte trasera, sino en el lateral.

no me di cuenta

No.