

Cocina Greta 1470-00-06 BR

Titulares de bucles de material de baja calidad. Depósitos de aceite lavados, lavados junto con el revestimiento. Nuestro fabricante definitivamente har incluso una cosa pequeña, pero de mala calidad!

no

la rejilla no es de hierro fundido

no encontr

no hay quejas sobre la estufa, todo funciona

no hay ninguno durante el uso

no hay ninguno

el autoencendido de los quemadores a veces no funciona inmediatamente, un quemador tuvo que ser levantado ligeramente con un soporte de alambre