

# Extractor Electrolux Premium EAF-150T

sensor de humedad, ruidoso

Muy ruidoso

Ruidoso...

Comprado. no arranca Cambi. no arranca Como resultado, lo cambiaron a EAFM-120TH - funcion, pero era ruidoso y dbil

El sensor de humedad se seca y deja de funcionar despues de unos meses.

Hace un poco de ruido, pero funciona a 100

, porque cuando no hay vlvula hay tiro natural)Opcin paneles de recambio (((