

Ventilador de escape Domovent 125 CT

El motor se calienta, lo que provoca la fusin de las perchas de plstico, la distorsin de toda la estructura, golpes y atascos del ventilador en la carcasa. Las aspas no estn bien fijadas y, si ya se han cado, es ms fcil comprar un ventilador nuevo. No reparable.

Bueno, maldita sea, "Evil Carlson" vino dos veces (las aspas se hundieron en el conducto de ventilacin con un crujido caracterstico).

No hay ninguna a este precio. | Funciona ruidosamente.