

Wi-Fi adaptador TP-LINK TL-WR840N

No vi ninguna deficiencia en particular, a veces la conexión por aire desaparece, todo es estable por cable

grandes retrasos

El enrutador en sí tiene un inconveniente

Como la mayoría de los TP-Links, inesperadamente difícil -explique que pueden surgir problemas

No

Compré a 850 rublos, ahora el precio ha subido, pero me gustará lo mismo para mí y para mi casa.

No lo encontré!

puedes necesitar ajustar la configuración, pero con una tarifa de 50Mbps, la velocidad en la prueba es de 20 Mbps en computadoras portátiles e inteligentes

Interrupciones frecuentes en la señal Wi-Fi en el firmware de fábrica

la velocidad wi-fi es solo 30

No.

Inestabilidad de la señal, problemas de red

No es quisquilloso. Me gustaría tener más colores.

la señal es inestable. se rompe en el último firmware ruso (3.13.27 Build 140718 Rel.38539n) muy a menudo. Creo que cuando me aburra, probar inglés. hasta que se tensa - la señal se rompe, y se restaura instantáneamente. Todavía no juego, así que no es suficiente.

La señal desaparece constantemente. Después de flashear, mejor un poco: falla cada 2 o 3 días

La señal es débil, pero no es tan fuerte.