

Videocámara Panasonic HC-MDH2

Objetivo de zoom bastante ruidoso, cuando se aleja, hay una ligera sacudida en la imagen, ruido fuerte en el aumento mximo (30Db) de ISO. En el modo de grabacin en dos unidades flash, si falta al menos una en la ranura, la cmara jurar que no hay una segunda unidad flash y no grabar dos cmaras tuvieron un problema con la fuente de alimentacin, no se enciende , y el resto tiene un problema en la palanca push-pull (y tengo 7 camaras en total)