

# Reloj TISSOT T055.417.16.047.00

Sin correa de goma. Despues del agua de mar, ESTO se lava mal. Despues de la cada, la aguja del tacmetro se desvi (no est en las 12), creo que me ayudarn en la reparacin

No

No

No

la correa de cuero se desgasta. despues del reemplazo, la correa no original (original \$100) se cay y el reloj se cay, y al final lo perd en un viaje de campamento.

no