

Motor fueraborda Minn Kota Endura C2 30

Tom uno nuevo. Despues de medio ao, el voltmetro dej de funcionar. Lo llev al servicio lituano 17A de San Petersburgo. Lo arreglaron en 2 das. ATENCIN MOTOR EN GARANTA!!! Vengo a recoger y me dicen 550 rublos de usted! Para qu??? No es un caso de garanta, los cables debajo de la cubierta superior se mezclaron (cmo es esto posible????) y se quemaron (dicen). Despues de 10 minutos de aclaraciones y llamadas a la oficina principal, me dijeron que al parecer era mi culpa, se haba enrollado un alga o una malla y, como resultado, funcion algun tipo de proteccion))))))))))))))))) y se cay (quem) debajo del cable de la cubierta superior)))))) qu tipo de tonteras. En resumen, pagu 550 rublos, llegu a casa, lo desarm y vi el milagro de una reparacin de pseudo garanta en forma de una torsin de cables sin soldar envuelta con cinta y dos cables que iban al voltmetro (consecuencia de un montaje inadecuado).) !!! En general, tom un soldador y rehice todo yo mismo.