

Neumticos Uniroyal RainExpert 3 155/65 R13 73T

En pavimento seco a las 4. Con un giro brusco del volante, sopla levemente. Lo comparo con el anterior Dunlop SP sport 01. Un poco ruidoso.

no detectado

El precio es un poco alto y no es popular en las tiendas

Suave, es como un ms y un menos, una rueda perforada despues de 2 semanas, ahora miro de cerca el camino.

Si esto puede considerarse una desventaja, no puede cambiar de lugar arbitrariamente debido al patrón direccional.

Ruidoso, s, pero con las ventajas existentes, esto puede ser tolerado Es difícil de equilibrar, fue posible equilibrar normalmente solo la segunda vez, por lo que debe comunicarse de inmediato con un buen maestro para esto. Sensible a los surcos.

Muy ruidoso, recoge piedras, despues de 7000 apareci un bollo vertical y grietas en la pared lateral.

No le gustan los surcos

No est muy bien equilibrado.

Los guijarros se atascan en la banda de rodadura . Golpes en las articulaciones.