

Placa Samsung NZ64H37075K

Golpearon la superficie con una sartn, no muy fuerte, se abri una grieta. Contactamos con el servicio para reemplazar el vidrio, pero no est y no estar. Ser ms barato comprar una nueva superficie que pedir un vidrio. del extranjero No aconsejo a nadie que compre una placa con un borde de metal: se le proporciona acumulacin de liquido, suciedad y un semillero de bacterias.

La proteccin contra el sobrecalentamiento no funcion. Se han formado manchas permanentes en la superficie de cermica.