

# Subwoofer de coche mDimension Glow 08.100

El costo es demasiado alto para lo que es como el poder declarado. Hay 2 chips de 32 W cada uno. No está claro de dónde obtuvieron 150W nom. Su precio no supera los 3 tr. La calidad y el sonido es tolerable. Con un aumento de potencia, comienza a sibilar, el cuerpo de aluminio resuena como un cuenco. Lo he estado usando por más de 2 años, durante este tiempo estuvo en reparación 4 veces. 2 veces los microcircuitos se quemaron, 1 vez el capacitor, 1 vez los cables se cayeron del parlante de los contactos (trenza de roble).

no por sus dimensiones. Lo nico es que el modelo está fuera de producción, pero ahora hay un Black Box 8, que es esencialmente el mismo subwoofer.

No se observa

Escrito en la caja, en el estuche y en el pasaporte: el fabricante es Japn, pero ostenta en la parte posterior de la etiqueta adhesiva "Hecho en China"

Todavía no

todavía no instalado)

Afecta a los que están en la cabina, y la calle no atrapa el bajo))

Suena pero no por mucho tiempo Si no se hubiera roto, le habría puesto 5 estrellas.

Pongo debajo del asiento - el relleno del asiento absorbi todo el bajo. Lo puse en el tnel central a la derecha (a los pies del pasajero) se hizo al menos algo audible.

es más como un filtro de frecuencia remoto ajustable por deseo. 1. Sobretonos del caso. 2. Serio distorsin a alta potencia (fuente de alimentación dbil, amplificador incorporado) 3. Instalado debajo del asiento del conductor, haba problemas con la fase. 0 4. No en todos los estilos musicales puede mostrar su potencial.

no

A pesar del paquete sellado y algo así como una hoja de "OTC" con marcas de verificación, el estuche resultó estar ligeramente desgastado. Si enciende solo el subwoofer (desde el reproductor a través de RCA), hay sobretonos extraos. La parrilla del altavoz está sonando. Los graves son duros, la profundidad no es suficiente.

la ausencia de un cable RCA en el kit.

No inspira confianza en apariencia)Primer encendido, afinacin... El sonido es relativo, no sientes presin, existe la sensacin de que este es un sub pequeo ordinario que no puede hacer ms (pero despues de instalar todo y recorrer la cantidad relativa de pistas, L ... EST VIVO, S ... . SI... VIVO!)

sin cable RCA-RCA