

Auriculares Sennheiser RS 195

las almohadillas para los odos podran ser de cuero, las normales se acaban rpidamente para comprar otras nuevas, incluso las hemorroides.

Silencio... Ruido blanco en las pausas.

Un poco pesado... Un limitador de seal fuerte que no se puede apagar y es innecesario para m.

1) "Silbidos falsos" absolutamente innecesarios2) Mal diseo de carga. Lo pones a cargar, parece hacer clic, la luz se enciende, te despiertas, pero la luz est apagada y no estn cargados en absoluto.6) Calidad de sonido7) Luz verde que debera ser roja8) Las almohadillas se mueven ligeramente de lado a lado. Entonces, si ajusta los auriculares en su cabeza, puede haber un ligero "clic".

El nmero de frecuencias bajas "se da la vuelta" con los ajustes de "configuracin personal" deshabilitados. Demasiado pesado...

El nmero de frecuencias bajas "se desplaza" cuando los ajustes de "configuracin personal" estn desactivados. Demasiado pesado...

1. Al escuchar msica desde una computadora porttil, sin un amplificador adicional, el sonido es muy dbil (una cuarta parte de lo que se desea) y el amplificador ms simple para tales (y similares) auriculares cuesta al menos una vez y media ms caro que ellos. ellos mismos. 2. En las casas modernas, a travs de 2 paredes de hormign armado, la seal se vuelve inestable, es decir, en un apartamento de tres habitaciones, al instalar una base en un extremo del apartamento, puede olvidarse de una seal ininterrumpida mientras est parado en el balcn en el otro extremo del apartamento (pero esto es fsica y no hay forma de evitarlo) . En las casas modernas, la seal se vuelve inestable a travs de 2 paredes de hormign armado, es decir. en un apartamento de tres habitaciones, al instalar una base en un extremo del apartamento, puede olvidarse de una seal ininterrumpida mientras est parado en el balcn en el otro extremo del apartamento (pero esto es fsica y no hay forma de evitarlo) . En las casas modernas, la seal se vuelve inestable a travs de 2 paredes de hormign armado, es decir. en un apartamento de tres habitaciones, al instalar una base en un extremo del apartamento, puede olvidarse de una seal ininterrumpida mientras est parado en el balcn en el otro extremo del apartamento (pero esto es fsica y no hay forma de evitarlo) .