

Vitrocermica Whirlpool AKT 6465 NB

Nuestro vaso en la placa explotó, escuchamos que esto sucede. Nos dirigimos al centro de servicio, y cuanto más avanzaba el cuento de hadas, más lejos peor: no querían aceptar nuestra solicitud, según tengo entendido, ni siquiera la registraron, citando el hecho de que todavía tienes que comprar vidrios por su dinero.

El autoencendido se descompuso después de dos semanas de funcionamiento, el centro de servicio nunca ha visto tales y no pudo abrirlos para inspeccionarlos, tomé una foto y me fui a casa, hemos estado esperando durante una semana, nada todavía... no hay nada para cocinar... esa es la calidad de vida...

Las manijas se calientan mucho! Intenté llamar al maestro llamando al servicio. Pero nos dijeron que ese código de serie de la placa no tiene servicio, ya que lo compramos en Internet y esto es contrabando polaco. Nos quedamos impactados. Vamos a demandar!