

Auriculares Numark HF125

Altas frecuencias - completamente muertas.

No muy cmodas, los odos se cansan de ellas muy rpido, crujen, como un paquete de papas fritas, si se aplasta. , y en general el sonido es simplemente repugnante.

El dimetro de los parlantes podria haber sido mas grande

la conexion del cable y el auricular no acababa de inspirar confianza, me parece que con el tiempo el cable se deshilara ahi, pero parece que se hace para que esto no suceda. El ajuste de los auriculares tampoco est muy bien hecho. Me parece que algunas frecuencias estn cortadas, parece hacer clic y golpear, pero falta algo, se siente como si algo estuviera jugando en un trozo de madera (perdn yo, le expliqu cmo el smog), muy probablemente "cortado" en la parte superior.

no es un buen aislamiento y el sonido cruje cuando toca el conector

Dado el precio, simplemente no existen)