

Aire acondicionado Daikin Sensira FTXB50C/RXB50C

No lo recomiendo. Compresor y unidad interior ruidosos. matrimonio frecuente - la grieta de la unidad interior: empresa china zhuhai gree daikin dispositivo 51% de los cuales es propiedad de Gree. Lo mismo ocurre con los acondicionadores de aire chinos Gree. El montaje del bloque externo - Turqua

en general - nada. Sera genial construir una luz de fondo en el control remoto y apagar la identificacin de temperatura en la unidad interior (en este sentido, los chinos son ms frescos). Muchos llaman al precio una desventaja... entonces s cul es la principal desventaja de Mercedes. Cuando se queda dormido con el Daikin encendido, probablemente comprenda lo que pag.

no.

no.

La alimentacin est conectada a la unidad externa, para la que no estaba preparado.

Un pequeo inconveniente: despus de todo, la cortina horizontal cuando se mueve hace ruidos, pero no es crtico.

Las facturas de electricidad son altas incluso a pesar de toda la eficiencia energtica.

La temperatura en el modo de secado no est regulada: el Gree mucho ms barato tiene esa oportunidad, este dispositivo sopla aire bastante fro sin opciones. Aunque existe la sospecha de que primero puede configurar la temperatura de enfriamiento y luego encender la secadora, pero no entiendo si es cierto, lo apago si no es necesario, luego se enciende con la configuracin guardada.

Algo ms caro que los compaeros de clase. Pero esto es Daikin)))

1. No cruje, pero cruje :) cuando se enciende el enfriamiento durante los primeros 10 minutos, pero el odo no funciona. 3. El precio es demasiado alto. 4. No muestra la temperatura actual en la habitacin, Tuve que comprar una estacin meteorolgica. Pero en principio, un termmetro de alcohol normal es suficiente. guardado.

simplicidad de la unidad interior

no encontrado

La nica desventaja grave de este dispositivo, as como de otros Equipo Daikin, es su precio. En comparacin con los competidores, el precio es simplemente csmico, pero se debe agregar que la

calidad y la confiabilidad también están al más alto nivel.

, es imposible dirigir el flujo hacia arriba después de cerrar la cortina, queda una gran brecha: muy feo.

El precio claramente no es presupuestario. No hay luz de fondo en el control remoto, aunque vi esta opción incluso en modelos más baratos.

- Me gustaría un diseño interior más interesante- El control remoto emite un pitido demasiado fuerte, a veces hay un deseo de seleccionar el altavoz de I.