

# Cafetera De 'Longhi Distinta ECI 341. BK

Pequeos arroyos, la bocina avanza lentamente. La temperatura es claramente superior a los 90 requeridos, casi agua hirviendo.

La esposa dice que el suministro de vapor del cappuccinatore es desigual y debido a esto, la leche de la taza salpica peridicamente e incluso salpica.

No

cuerno apretado

Esta es mi primera cafetera de algarrobo, por lo que no hay nada que comparar - todo parece estar ok.

El segundo da, al hacer caf, se escuch un silbido. La temperatura del caf es notablemente ms fra que en la cafetera antigua.