

Reloj Casio WV-200E-4A

La luz de fondo era muy débil y finalmente dejó de funcionar por completo. Brazalete de acero: resulta que está sujeto por dos pasadores en el palanquín (durante la reparación, se sugiere reemplazar todo el estuche, es decir, comprarlo de nuevo - 3000

No se detecta.

El día de la semana se cierra con una barra decorativa, no puedes verlo a medio ángulo. La fecha es MUY pequeña, te rompers tus ojos. El tiempo se ingresa en una pequeña ventana, es difícil leer la información. Los segmentos están hechos de tal manera que la cola inferior del "dos" es corta, y la que muestra decenas de horas (20, 21, 22, 23) también es más estrecha, parece un "siete" torcido. Y también es un inconveniente cuando el brazalete es mucho más liviano que el reloj, pesan más y hay que corregirlo constantemente, es muy molesto para conducir