

Reloj FOSSIL FS4735

la manecilla del cronmetro se atasc desde el punto de partida con un retraso y, con el tiempo, el cronmetro comenz a reiniciarse lentamente

no

correa corta, revestimiento resistente a los arrazos

La manecilla de segundos en mi copia se dirige entre divisiones, en principio , la desventaja no es muy importante.