

# Humidificador AIC S-055

Experiencia - una semana. La humedad aumentó solo un 10 % con el uso las 24 horas. Si cierras la habitación (13 m<sup>2</sup>), aumenta al 40 %. El higrómetro incorporado no funciona correctamente: la humedad real es 30 %, pero muestra 55-60%.

No hay suficiente control remoto, pero esto no es una desventaja significativa.

Si vierte agua no de un grifo, sino de un bote o botella, entonces necesitarás un embudo. Además, todo esto debe hacerse con peso y, por supuesto, el modo nocturno funciona incluso más silencioso durante la noche que durante el día, pero el agua gorgotea bastante fuerte. Esto sucede muy raramente y puede acostumbrarse rápidamente.

Debe controlar el llenado del tanque, de lo contrario, puede haber una sorpresa por la noche en forma de una señal sonora de que el agua del tanque se acabó.

Muy voluminoso e hidrata demasiado, no hay nada que respirar. Y muy caro para un dispositivo de este tipo. Sin control remoto.