

Interruptor D-Link DES-1024A

Al conectar 24 clientes, la velocidad de multidifusin/transmisiin es inferior a un megabit.Los paquetes UDP se pierden mucho.La nica forma de resolver el problema es trelo y compre un interruptor normal.

no encontrado