

# Flash Yongnuo YN-560 IV

en el comentario

La recarga no es tan rpida como la de las Canon / Nikon japonesas Sin retroiluminacin de enfoque automtico Sin TTL (aunque esto no es un inconveniente porque los seguidores de TTL no considerarn este flash) Bateras se agotan incluso cuando la bocanada est apagada, deben sacarse del baht. compartimento, en mi opinin, esta es una "enfermedad" ungnuo. Falta de piezas en el SC y reparaciones costosas (ver comentarios a continuacin)

No hay centros de servicio! Todava no quieren ser reparados en talleres!