

# Hervidor eléctrico Russell Hobbs Glass 21600-70

No me di cuenta

Estamos sufriendo por la tetera, la hemos estado usando durante más de 1,5 años. Se queda constantemente en un charco! Después de hervir, todo el vapor se convierte en condensado y fluye sobre la mesa. !

Fluyendo!

La calidad no es inferior en ninguna parte! La palabra calidad no es familiar para la marca Russell Hobbs. La tetera gotea después del primer hervor, a través de los agujeros en el fondo de la tetera. El precio rojo para I es de 800 rublos. Hay diferentes huecos en el asa en los puntos de fijación, la tapa está hecha de plástico barato.

No revel

La calidad del plástico es terrible, la tapa no cierra herméticamente, la tetera es liviana, lo más probable es que el vidrio termo esté más cerca del plástico transparente, la calidad claramente no es alemana.