

Filtro de agua Barrier PROFI Osmo 100

Hubo problemas con la instalacin. El agua se vendi mal. Pero el marido evacu el aire del barril de almacenamiento y todo qued bien. ahorraron en: En los accesorios, son sin soportes de fijacin, por eso, el tubo en la salida a menudo se tuerce, por lo que aparecen fugas de agua. Mucha gente escribe sobre esto en las reseas, tambien me pas a m, despues de la tercera etapa, la manguera era muy corta, lo que hacia imposible conectarla sin sesgo. Extend la manguera y se solucion el problema, no hubo ms fugas de mineralizador, solo posfiltro de carbn, pero ahora nadie lo pone en los sistemas de presupuesto, puede comprarlo por separado, cuesta 700-1000 rublos. 3,5 bares Tambin necesitar un taladro para 12 para instalar el grifo, la longitud del grifo es suficiente para cualquier grosor de la encimera, excepto cuando el sitio de instalacin cae sobre un amplificador adicional del pedestal y, desafortunadamente, esta situacin es casi tpica. porque. el grifo suele colocarse en la parte trasera, justo por donde pasa. En este caso, solo me salv el hecho de que no tena un taladro de 12 mm e hice un agujero de 11 mm de dimetro en el que se atornill firmemente el grifo.

FUM Lena no incluido

Con xido de San Petersburgo en la configuracin estndar, la primera etapa se obstruye despues de 2 meses en lugar de los 6 prometidos.

La primera conexin mostr fugas en la entrada del matraz de membrana y bajo el grifo del tanque de almacenamiento. En la salida, un medidor de TDS recin calibrado nunca mostr un valor por debajo de 30 PPI. Presin tras tres prefiltros 4,7 bar. Inmediatamente despues de la instalacin y la aparicin de problemas, escrib en el sitio web a travs del formulario de comentarios qu hacer o dnde comprar piezas consumibles de esta empresa 24/04/2016 sin respuesta otro mximo 12 meses

El agua es gris.

Exigiendo presin del sistema, no filtro por baja presin en el sistema. No hay informacin de presin por ningn lado, cuando abr la caja y comenc a leer el pasaporte, resulta que necesito encender la bomba, en el video en YouTube el gerente de la empresa guarda silencio sobre la bomba, una o dos veces y el agua sale con excelente presin.% de agua se drena en la alcantarilla!!! el consumo de agua es terrible! 1 taza vertida, 4 derramadas en la alcantarilla. Nadie habla de eso, tal sistema de smosis.

La calidad de los componentes es mala. la te para conectar al suministro de agua estaba goteando, tuve que dejar la de aquaphor, aunque pareca ms confiable desde la barrera. La abrazadera de desage result ser mucho ms grande en dimetro que el tubo de desage, tuve que poner 1,5 cm de cartn. cortar mangas de papel higienico =)

se drena mucha agua (el contador tiene un valor significativamente ms alto por semana que sin filtro), exigiendo presin en el sistema.

necesita ser modificado despus de la compra para que no gotee

Me com casi todo el lugar debajo del fregadero

no hay mineralizadores nativos, no hay doble grifo (agua a travs del mineralizador y agua limpia)

No lo he encontrado.

El agua de salida de un grifo de agua purificada tiene gotas de "silicona" o "sustancias conservantes" en la superficie, y tambin hay manchas en forma de pelcula.

An no

El caudal de agua paralelo al sistema de alcantarillado es de 5 a 8 veces mayor que el volumen depurado. Vierta 1 litro, de 5 a 8 litros se lavan al sistema de alcantarillado! Aunque no soy miembro de Greenpeace, esto es mucho. Esto lo proporciona la ltima tecnologa de filtrado, que esencialmente solo permite el paso de molculas de agua. Su rendimiento es limitado. por lo tanto, el exceso se descarga inmediatamente en la alcantarilla. Y esto a pesar de que estos excedentes ya han sido limpiados por filtros anteriores.

Calidad de los accesorios y del material de la carrocera.