

Estacin de bombeo Grundfos Sololift2 C-3

Ruidoso. No es crtico, por supuesto, pero por la noche tratamos de no echar mucha agua para no tener que lidiar con los vecinos ms tarde. Obstruido con grasa y partculas de comida. La vlvula de aire tiene una fuga, lo que provoca una pequea inundacin.

En promedio, despus de un ao y medio, el flotador falla

no

no detectado

Una vez cada seis meses, la cavidad alrededor del flotador puede obstruirse y la bomba no funciona. Hay un desbordamiento y una pequea inundacin. Por lo tanto, para la prevencin, cada trimestre hay que sacar un vaso con flotador y limpiarlo de una masa blanca que se asemeja a la cal con grasa. Quizs esto se deba al agua dura y al uso de la cocina. Varios productos qumicos para limpiar el alcantarillado no ayudan.

Si se instalan correctamente, estn ausentes.

La suciedad/grasa se deposita rpidamente en el flotador, como resultado, el flotador puede atascarse en la posicin superior y la bomba funcionar constantemente. Tenemos que desmontar y limpiar la bomba cada seis meses. Tres aos despus, la vlvula de retencin se sali (la banda de goma se sali de la banda de goma). Hace dos das que no usamos la cocina, hasta que encontr un repuesto, parece que tendr que cambiar toda la bomba por esta pequea goma :-)

suenan como una aspiradora, no bombean

un poco caro

No lo encontr (y espero que no lo haga)

Muy, muy ruidoso. Es difcil conseguir repuestos.

Ruidoso. Aislar y forrar el fondo.