

# Estacin de bombeo Grundfos Sololift2 WC-1

no decepcionado

no encontrado

No, y no creo que lo sea

no encontrado

no encontrado

No encontrado

Sin deficiencias (si sigue las instrucciones)

no

no

muy ruidoso, especialmente en una casa de madera. Por la noche, puedes despertar a toda la familia. A menudo se descompone. Los centros de servicio nunca reemplazan bajo garantía

Un tema realmente molesto y molesto son las válvulas de retención, a menudo fallan.

La válvula de retención se ha roto. Apenas se encontró hasta que llamé por teléfono a decenas de centros de servicio. 2800 urogallo es caro para una pieza de plástico.

terriblemente ruidoso, provoca una guerra con los vecinos

terriblemente ruidoso!!, no puedes escurrir el líquido a más de 50 grados, por lo tanto puedes olvidarte de lavar a 90 grados.

1. Muy ruidoso 2. Poco fiable, a menudo se rompe

Ruidoso, pero te puedes acostumbrar