

Ratn Gemix W-110

Sensor, dpi

- Botones ruidosos- Plstico barato- Despus de medio ao LMB comenz a fallar

Plstico maloliente, contragolpe incluso donde no puede ser, un clic lo despertar fcilmente en noche, tambn funcionaron como mximo 2 semanas (al principio el botn derecho del mouse dej de funcionar y despus de 5 minutos vol por completo).

botones, sensor, plstico