

# IP-telfono Escene ES320-N

Hay una fuente rusa extraa en el firmware base: debe actualizarse al ltimo firmware

Mi lote de dispositivos tuvo que volver a actualizarse antes de la operacin, nada complicado, pero tuve que contactar al soporte tcnico , consultaron en detalle.