

Reloj TISSOT T049.410.33.057.00

NO hay defectos! , ... en meses cortos (donde hay 30 das), tienes que saltar sobre el 31, a veces lo olvidas - pero en general es difcil llamarlo una desventaja! | brazaletes (despus de aproximadamente 1 ao de operacin, con el siguiente nado, se fueron al fondo). antes de eso, ellos mismos se desabrocharon solo dos veces el calendario debe ajustarse en meses cortos

La cubierta posterior sac los pelos de la mano varias veces existen grandes dudas sobre la estanqueidad declarada. Es poco probable que la durabilidad del diseo supere completamente el plstico y, al mismo tiempo, la pintura debajo del metal se despegar rpidamente.

Hecho en China, pero hasta el final dicen que son japoneses

Ausente

Un reloj de una marca conocida tiene un ojo roto... VERGENZA!

la correa a veces se engancha en el pelo del brazo, pero esto es cierto para todos los relojes con correa de metal

Hay dos inconvenientes, pero no fatal: plstico (por supuesto!) El cristal y el brazaletes a veces agarran los pelos del brazo.

Esperaba otra luz de fondo, pero no es crtica

Solo hay un despertador, una caja de plstico

Precio En Estados Unidos, estos cuestan \$ 20 (en China, probablemente el doble de barato).