## **DAC Motu Traveler-mk3**

Muchos adornos y no entenda todos sus artilugios. Hay muchos de ellos. Tal vez no sea muy inteligente, pero como escriben los expertos extranjeros, el mapa es una bomba. Precio relativamente alto

No

La salida FireWire se enciende a veces. Nadie repara en Mosc.

Quemado por la descarga esttica, el distribuidor de reparacin (club multimedia) no puede realizar ninguna pieza, no funciona con Linux, el programa de la tarjeta cumix-control es simplemente dbil.