

DAC Roland Octa-Capture UA-1010

Me gustara una salida separada para auriculares y monitores o un par de auriculares. Pero resolv el problema de esta manera: puse mis odos en el canal 1.2. En el canal 3.4 - un par de moniks, en el canal 5.6 - el segundo par... Incluso me qued en el tercero :)... Un momento, la reverberacin nativa no funciona en este modo. Solo puedes escucharlo en tus odos, no en monitores o parlantes.

1) La interfaz no es muy clara y silenciosa (lleva tiempo descubrirlo)2) La salida principal es paralela a los auriculares salida, es decir el control de volumen de los auriculares tambien afecta al volumen principal y el botn del interruptor muta la corriente principal y deja los auriculares. (Medio da tratando de entender por qu no hay sonido en el principal) 3) Reverberacin Toko en la entrada, es decir. procesa la seal entrante antes de que pueda procesarse mediante programacin (pero la calidad y la configuracin son magnificas)4) Corriente Hi-z en las dos primeras entradas5) El cable USB suministrado no inspira confianza.

La interfaz del software es un poco incmoda de leer. Hasta ahora, eso es todo lo que he notado.