

Reloj Casio B640WB-1B

La cubierta posterior sac los pelos de la mano varias veces

existen grandes dudas sobre la estanqueidad declarada. Es poco probable que la durabilidad del diseo supere completamente el plstico y, al mismo tiempo, la pintura debajo del metal se despegarpidamente.

Hecho en China, pero hasta el final dicen que son japoneses

Ausente

Un reloj de una marca conocida tiene un ojo roto... VERGENZA!

la correa a veces se engancha en el pelo del brazo, pero esto es cierto para todos los relojes con correa de metal

Hay dos inconvenientes, pero no fatal: plstico (por supuesto!) El cristal y el brazalete a veces agarran los pelos del brazo.

Esperaba otra luz de fondo, pero no es critica

Solo hay un despertador, una caja de plstico

Precio En Estados Unidos, estos cuestan \$ 20 (en China, probablemente el doble de barato).