

Reloj Orient UNE9008B

Resistente al agua WR50. Pero, de hecho, una vez meti las manos en un barril hasta el codo para lavarse. Y despues de un par de horas, apareci sudor en el cristal dentro del reloj. Por la maana, las manecillas se cubrieron de xido y el reloj se detuvo.

Hay un pequeno inconveniente, despues de un ao, la correa de caucho se desgarr un poco (la capa exterior), no puede haber quejas sobre el reloj.