

# Micrfono BOYA BY-SM80

La calidad del audio grabado es terrible: alto ruido interno y baja sensibilidad del micrfono...

1 El nivel de grabacin de audio es inferior al de la cmara2. Capta la interferencia de los auriculares/telfonos Bluetooth3. Batera y cable aparte para conexin.