

# Action Camara SJCAM SJ4000

calidad de los materiales

Software muy crudo, bloqueos constantes, problemas con la carga y la fuente de alimentacin.

Lo nico, no hay 60 fps, pero por ese precio simplemente no puede obtenerlos

tiempo de trabajo es aproximadamente una hora

Falta grabacin de sonido

Todo est bien.

Algunos parmetros no coinciden con la descripcin: el ngulo de disparo no es 170 - horizontalmente 110 grados, diagonalmente 130 grados, en principio esto es suficiente. Por alguna razn, la resolucin de la parte superior del marco es ms alta, es decir, el marco real no es 1920 x 1080, sino 1280 x 720, estos modos se sienten casi iguales, la resolucin de la foto no es de 12 megapxeles. , pero igual que el del video 0.5 - 0.9 Mpiks

todo bien

no hay montura en la mano y en la cabeza

En modo 1080 no dispara ni una hora. Al anochecer y por la noche no sirve para nada. El lapso de tiempo es decepcionante: no hay modos de menos de 1 segundo. La calidad del lapso de tiempo es peor que en un telefono inteligente: puede compararse que fue relevante en 2014, en 2016 es relevante solo por el precio. 1) FULL HD a 30 FPS es su lmite. Por ejemplo, Xiaomi Yi puede exprimir hasta 120 cuadros por segundo en HD 720, y SJ 5000X: el video 4k a 24 cuadros es bastante fcil de ver. El SJ 5000X cuesta solo el doble. 2) Mal sonido. No es un muy buen micrfono con un agujero insuficiente en el cuerpo de la cmara, solo un canal (mono) y una frecuencia de muestreo de 32.000 kHz al grabar. Como resultado, el sonido se amortigua. El competidor Xiaomi Yi tiene un pedido completo con esto. 3) Una gran cantidad de falsificaciones. Puede encontrarlos no solo en las tiendas chinas, sino tambin en las nacionales. Aunque los nacionales a veces no ocultan que pueden vender un anlogo, debe estudiar detenidamente la descripcin. 4) Sin estabilizador. Por supuesto, es una estupidez querer un estabilizador en una cmara por 4000 rublos, pero el SJ 5000X lo tiene, y el precio, repito, es solo el doble. El problema se resuelve ms o menos con estabilizadores de software en la computadora. 5) No hay montura de trpode en la cmara. Xiaomi Yi lo tiene, y es muy conveniente.

La calidad de la foto es peor que la de un telefono.

Micrfono mediocreSe enciende durante mucho tiempoLa configuracin de fecha/hora se restablece al reemplazar la batera

Registrador de coche normal. La imagen se vuelve azul, la calidad es deficiente.

peor an, es una noche sin sol. hay un cji con a7 ambrelo, pero ahi el precio es de \$150.

El clip del kit se puede usar con una camara sin caja, no hay head mount, no graba bien los sonidos en la caja, el video no se reproduce completamente en la cmara, solo el comienzo.

Falta