

Fresa Makita RP2300FCX

El nfasis paralelo en la imagen y el video es muy bueno, pero en el kit hay una especie de "trozo"

.En una de las dos varillas hay una pequena holgura (es decir, el cojinete alardeado est en una sola varilla, en el segundo es solo un buje o algo as). El contragolpe no cambia con la altura de elevacin, el cambio del centro del cortador ocurre dentro de 0,1-0,2 mm. (no parece critico, pero an as).3. El nfasis paralelo es solo una especie de risa, no puedo imaginar para qu se puede usar (estasis en la basura), sera mejor si bajaran el precio en 300-500 rublos. y vendido sin l.4. Acoplamiento aspirador solo en un lado y en una posicin.