

# Telfono mvil Asus Zenfone 2 Laser 16GB ZE550KL

Se apaga con un ligero empujn, pero tal vez consegu un matrimonio. No hay suficiente memoria, tomara 32GB si la volviera a tomar.

La batera dura un da a plena carga, no hay actualizaciones de Android 6, volaron a zenfon max en un mes

Todo lo dems. La conexin no es muy buena, no se necesita mucho de nada. Donde otros modelos ms baratos toman y hablan libremente frente a m, tengo cruces en ambos sims. Frenado. Muri con un manejo muy cuidadoso, entr en un reinicio eterno, la placa base muri. Con precisin externa de montaje, la basura en el interior tiene un alto precio. Muri exactamente despues de la garanta despues de 13 meses.

Nuevamente, la forma convexa del panel posterior (en la mesa se balancea hacia la izquierda y hacia la derecha al imprimir) - se resuelve usando una cubierta. NO hay control por voz (no debe confundirse con Ok, bsqueda por voz de Google funciona muy bien y el telfono es muy sensible a este comando). No es posible transferir aplicaciones a una tarjeta de memoria en este modelo DESPUS DE ACTUALIZAR A Android 6 (pero la memoria interna de hasta 32 GB es ms que suficiente para muchas aplicaciones vitales). Estuvo en reparacin durante 37 das.2 El vidrio despues de 3 meses de uso estaba cubierto de pequenos rasguos (lo llevo en un bolsillo aparte sin abrasivo).3 Se calienta mucho, incluso sin carga, yo no juegues otros juegos que no sean Tetris.4 La batera se agota en un da, incluso con un uso mnimo.5 El navegador pierde seal peridicamente.6 Internet a 4g es muy lento, toma mucho tiempo para abrir pginas.7El sensor se ha desafilado, reacciona mal en la parte superior de la pantalla, a veces no responde en general.8En el fro (desde -5) la pantalla no reacciona en cualquier forma de tocar.La garanta ha expirado, el altavoz manos libres est fuera de servicio. Hardware no confiable.

GPS para este telfono - NO! Ms precisamente, l existe formalmente, pero vive algn tipo de vida propia.

Todava no lo he encontrado

Todava no he encontrado ningn inconveniente.

Como todos los dems, me gustara un batera ms grande

1) En el fondo, tambin puedes encontrarlo desde arriba.2) Servido 10 meses. y desafilado.3) El panel posterior es mate y, por lo tanto, est constantemente sucio o aceitoso.4) Es mejor colocar la tarjeta SIM y la unidad flash 1 vez despues de la compra inmediatamente, de lo contrario, si constantemente squelo, simplemente daar el diseo del telfono. Es una cosa muy complicada.5) No

puedes poner la pantalla del telefono en ninguna superficie, la pantalla se rayar.6) No entiendo como activar la visibilidad del bluetooth, ah no existe tal funcion en absoluto.7) PESADILLA! MODELO PSIMO! Quiero comprar otro modelo, mejor que SAMSUNG. El telefono inteligente anterior era mucho mejor.

No hay quejas sobre el telefono.

La carga sera ms til en el kit como selfies, por lo que 1.35a

No)) durante 10 meses de funcionamiento no hay jams en l

despus de la transicin a Android 6, la batera comenz a aguantar menos

no puedo nadar))

Todava no lo he encontrado.

Pantalla grande (!) panel trasero marcadola cmara frontal dispara de una manera peculiarDebido al tamao , no siempre hablas por el micrfono y, como resultado, el interlocutor te escucha mal. casos rarosno se encuentra bien en la mano - se desliza