

Computadora personal Apple Z0R800048

No hay defectos

No se puede aumentar la cantidad de RAM, se suelda directamente a la placa base. Así que compre de inmediato para que tenga suficiente. 4 GB es más que suficiente para mí. Pero aún puede cambiar el disco duro a un SSD. Lo que yo mismo quiero hacer y te aconsejo encarecidamente. Hay otro problema, pero es típico de muchos dispositivos Apple: esta es la ubicación de los conectores USB. Están muy pegados el uno al otro. Los cables se atascan sin problemas, pero luego no se puede insertar una unidad flash con dimensiones aumentadas. Se trata con un simple cable de extensión. Además, gracias a I, se vuelve más conveniente conectar, todos los conectores están solo en el panel posterior. Parece que la compañía de fachada no quiere sacarlos en principio. Aunque será más conveniente.