

Grabador Sony ICD-TX650

No lo encontr

- demasiado pequeño, no se encuentra en una mano grande. El bolsillo de la camisa es su casa, pero en su mano se pierde. - Como consecuencia del prrafo anterior, cuando se trabaja con una mano en el auto, las llaves no son tan fáciles de encontrar. Sin embargo, probablemente me acostumbre con el tiempo. - No hay software para Linux, sin embargo, nunca lo he usado con otros dispositivos Sony. La práctica demuestra que el software propietario para dispositivos Sony es inútil. - un altavoz débil para escuchar en el automóvil, debe usar auriculares.

La calidad del sonido y el volumen no sirven para nada

Todavía no he encontrado cómo establezca la configuración de reproducción aleatoria. En el modo de música, la reproducción es una característica bastante crítica.

1. Un poco caro. 2. No hay conector para conectar un micrófono externo.