

Secador de pelo Remington AC3300

No

Desafortunadamente, estoy de acuerdo con la revisión sobre los botones en el mango. De hecho, a veces se presionan accidentalmente.

La temperatura es insuficiente, incluso en la inclusión máxima, los botones de cambio de temperatura y flujo de aire están en el lugar donde los toca cuando está secando

Todavía no revelado