

Panificadora Kenwood BM 350

Ruidoso.

Hornear pan es pura lotera. Quiere hornear, no quiere. Voluminosos, ruidosos, pesados

Calidad de construccin, supongo. China, lo siento. No afecta a la preparacin de pan y masa.

No hay programacin manual.

Muy ruidoso y hubo que cambiar el cubo a los seis meses, goteaba. El segundo dur tres aos (el diseo es ligeramente diferente y se us con mucho cuidado). Lo envolv con cinta de tefln, despues de 2-3 ciclos tuve que cambiarlo. Hay recetas decentes, pero no estn muy adaptadas a la realidad rusa. para amasar masa: despues de uno o dos aos, el manguito del cojinete se desgasta, el el sello se rompe, el tope del eje superior colapsa y el eje se cae fuera del contenedor. Quizs el fabricante debiera usar rodamientos en lugar de la manga. pero un balde grande. Despues de unos meses, la caja de relleno gote: el agua con harina comenz a entrar en la estufa y se quem all. Despues de un tiempo, el anillo de retencin se rompi y el eje de la cuchilla se cay del balde. .Tuve que encargar un balde nuevo, que todavia no me llego

Hoy salio agua despues del lanzamiento, un balde revent entre los remaches, pedido en este sitio. Me mandaran el resultado.

Es ruidoso, incluso con la puerta de la cocina cerrada por la noche, no debes dejarla - el sonido se cuela a traicin en el dormitorio. Por lo tanto, horneamos pan solo durante el da.

Seales demasiado fuertes! No hay forma de reducir el volumen o apagarlos.

No not ninguna deficiencia grave. Durante este tiempo slo se ha filtrado el epipln de la corola. Si tan solo hubiera un balde eterno :) Y, en general, hay un problema con las piezas de repuesto! No compre una panificadora nueva por el cubo.

Pero tiene un eslabn de repuesto - capacidad. Con un uso domstico normal durante 1 ao, el dispositivo para conectar el contenedor a la estufa falla. UN AO YA!!!!!! cmo estamos tratando de encontrar un contenedor en Ucrania (y en este caso no se puede reparar debido a las piezas de goma). Los centros de servicio en Simferopol, Kharkov, Kyiv se niegan incluso a aceptar un pedido para el suministro de contenedores. Y la capacidad cuesta ms de 450 UAH. Y est claro que nuevamente solo durar un ao.

No hay forma de cargar su programa

Mala calidad del recubrimiento de teflón del balde. El epípln en el cubo rápidamente se vuelve inutilizable. No aconsejo cocinar mermeladas allí.

Quedan rastros en el metal. El botón que finge comenzar es en realidad pan rápido (y crudo). Y el botón que parece apagado es en realidad el inicio. Mi esposa todavía está confundida. Es mejor no hornear una magdalena en él.

No es posible comprar un plato para hornear. Lo he estado intentando por segundo año, ni redondo ni cuadrado. A través del centro de servicio es muy costoso esperar de 2 a 4 semanas por 400 hryvnias. El pan se ha convertido en el plato principal de todos los miembros de la familia.

En cuanto a mí, es muy ruidoso (((

Según las recetas en las instrucciones, el pan no se obtiene.