

umticos Cooper Weather Master WSC 245/65 R17 10

Vazka. Avance.

no detectado!

Picos. Es solo un problema. Durante dos temporadas, el nmero de espigas perdidas es sencillamente astronmico, al menos un 60%. El resto fue simplemente borrado. Convertido en muones lindos y suaves. Incluso cuando la cantidad de picos era suficiente, realmente no se adheran al hielo, como dije anteriormente, tampoco les gusta mucho rodar, la papilla de nieve mojada y si todava est en el hielo se desgasta un poco. Mi conclusin: era necesario tomar YA para el invierno, por ejemplo, 255/65.

ruido, los picos salen instantneamente

1. ruido por encima del promedio2. Repugnante calidad de tachonado!

Despus de 65 km/h empieza a zumbiar. Ruido constante y constante en pavimento seco y mojado. Este no fue el caso con el anterior Cooper M+S.Despus de la primera temporada, perd de 3 a 5 clavos en los globos delanteros.

equilibrio, an no he encontrado ms.

Coopers siempre ha sido de goma sin victorias en las pruebas. Algunas personas lo consideran duro, resbaladizo. No estoy de acuerdo.No hay revisiones ni pruebas en Internet, revis todo Internet. Encontr solo una de las tres palabras, lo que me impuls a escribir la ma.