

Mezclador Vitek VT-3416

El principal inconveniente de la licuadora es que goteaba. Cerr el compartimento interior de diferentes maneras. Casi salt con una pandereta cerca de l. Pero el cctel siempre permaneca en la bandeja debajo del recipiente de vidrio y flua sobre la mesa a travs de un agujero en la parte posterior. En la tienda, al devolverlo, tambn se le filtr al vendedor. Tal vez tengo un defecto de fabricacin. Es una lstima, pero tuve que irme despues de una semana

Me gustara tener ms opciones de colores.

- No hay boquilla empotrada, por lo que el vertido no es muy conveniente: no es un chorro, sino un chorro, como de una lata Pero estoy acostumbrado, y creo que por 3000 r puedes cerrar los ojos ante esto.

Durante 2 meses de uso, se rompi el fondo del recipiente, que est fijado con tres pequeos alfileres de plstico (!) Hielo y otros alimentos congelados o slidos no se pusieron en la licuadora. Dijeron que esta parte no se aplica a la garanta. Sugirieron que puede pedir esta parte por una tarifa.