

Humidificador Boneco U700

Nivel de ruido y calidad de la humidificacin.

No encontrado.

No encontrado.

ninguno

Precio.

No encontrado.

no encontrado

no not ninguna deficiencia al usar el dispositivo.

El complejo climtico se diferencia de los humidificadores en que no hay filtros. Otra desventaja es que es caro y su mantenimiento se vuelve difcil en comparacin con otros humidificadores.

No not ninguna deficiencia en el trabajo durante la ltima temporada.

no

No.

de deficiencias graves, yo pondra un precio! Bueno, no todos pueden permitirse un dispositivo de este tipo. Adems, por supuesto, no puedes arrastrarte por el apartamento debido al peso, es pesado! Y no tenemos suficiente para un apartamento grande de tres habitaciones, tenemos que arrastrarlo.

1. El sensor de humedad incorporado muestra un valor de humedad incorrecto. Siempre infravalorado. Y dos veces Mi sensor muestra un valor completamente diferente. Y confo ms en el sensor. En consecuencia, las funciones automticas de humedad no funcionarn correctamente. Tal vez sea solo que tengo una unidad as.2. Debe colocarse en un soporte a la altura de un taburete. De lo contrario, la humedad se acumula en el suelo, lo que es malo para los suelos de madera. Y desde el taburete, el vapor no tiene tiempo de asentarse en el suelo. Incluso las instrucciones dicen al respecto.

el precio es demasiado alto

no