

# **Bomba de pozo Wilo TWU 4-1613**

An no lo he encontrado

Necesitara un convertidor de frecuencia y un sensor de presin