

Tableta Microsoft Surface 3 64GB

Precio, procesador, carcasa

Hubo algunos problemas con las actualizaciones de software, por ejemplo, el paquete de idioma ruso no quera instalarse. Tal vez estoy haciendo algo mal. Despues de salir de Hybernate, Internet a menudo deja de funcionar, reiniciar o apagar y encender WiFi ayuda. Por lo tanto, es mejor desactivar el modo Hibernar por completo. La tableta se queda sin energia con bastante rapidez en el modo de espera, entre un 2% y un 3% por hora, a veces ms. El navegador integrado en Windows 10 no lo hace. no tiene un modo de pantalla completa. En Windows 8, este modo era, no est claro por qu se elimin.

- Windu an no se ha optimizado correctamente para dispositivos pequenos con pantallas tctiles- La batera claramente no est a la altura de las 9 horas declaradas de visualizacin de video (en realidad, alrededor de 6.5-7. 5 horas a la mitad de brillo) - Aunque la pantalla est bien detallada, sin embargo, la reproduccin del color simplemente apesta, especialmente el negro (lo comparo con el iPad Air 2) - La pantalla tctil est lejos de ser impecable: definitivamente debe tomar el lpiz ptico original o trabajar con el ratn - Hay muy pocos programas optimizados especficamente para el dispositivo -incluso para encontrar un reproductor inteligente tienes que probar muchas cosas.

No es un soporte muy estable, se desliza sobre una superficie lisa de la mesa y no Realmente no se arregla de ninguna manera, hay que apuntalarlo con otra cosa. Naturalmente, el sistema de enfriamiento se enciende, lo que ya es muy audible, lo que distrae bastante. Realmente no me gust la fuente de alimentacin que viene con el kit. Es muy voluminoso e incmodo. Para m no hay nada superfluo en l y eso es un plus,