

Auriculares HP H2310

Los compré para los auriculares y el control de sonido. Cuando lo compré en una tienda en línea, ni siquiera podía imaginar que no habría botones de ajuste de sonido, sino un control deslizante que cambia el volumen en algún rango desconocido, independiente del teléfono. Después de dos semanas, este control deslizante comenzó a silbar y el auricular izquierdo se apagó. Tuve que encontrar la posición del control deslizante en el que estaba el sonido en dos auriculares. El micrófono nunca funcionó bien tampoco, después de los constantes "¿Qu? No te escucho!" Tuve que sacarme los auriculares y hablar por teléfono. Los propios gags. Un diseño cuadrado de aspecto interesante es en realidad terriblemente incómodo. Los oídos comienzan a doler 15 minutos después de su uso. Después de un par de meses, me acostumbré y encontré el ángulo perfecto en el que mis oídos comenzaron a doler después de una hora y media. Y probé todos los tamaños de almohadillas para los oídos: no encontré mi tamaño, los auriculares se caen. Cables. Son terriblemente ruidosos! Solo puedes sentarte en estos auriculares. Es imposible correr en ellos, no se escucha nada ni siquiera a todo volumen. Incluso cuando caminas, se frota contra la chaqueta y esta cruje constantemente. Y ahora, seis meses después, mi tormento ha terminado. El auricular izquierdo se partió por la mitad - la parte inferior se cayó.

Incómodo de usar, un cable es más largo que el otro, mal aislamiento del ruido

Sistema de control de volumen un poco extraño.

!!! No funciona correctamente con todos los dispositivos! Combinado con un teléfono inteligente mgico Fly 446, sonido silencioso al máximo volumen. No se oye nada en el metro. En la sala hay que volver a preguntar al interlocutor. Al mismo tiempo, con auriculares por 100 rublos al máximo volumen, puedes quedarte sordo. Este auricular funciona según 123.