

Auriculares Remax RM-501

-
No se encontraron fallas obvias en 3 aos

el diseo simple y las almohadillas de goma son speras

El enchufe es suave y la mano se desliza, puede sacarlo el cable.

Entrega modesta, sin almohadillas de reemplazo

UPD: El cable cerca del conector vivi durante unos seis meses, pero los us de manera extremadamente descuidada y constantemente doblados. Como resultado, el control no funciona, los auriculares siguen vivos.