

Mscara de soldadura Forte MC-8000

Vaso plstico curvo, medida 109115 solo por encargo, esto no se puede comprar en una tienda y no se le puede poner cristal. No hay plstico en el sitio web del fabricante! Encontr "pan zvaryvatelnik" en la tienda de InternetDe ah los costos de envo adicionales!

La sensibilidad de los sensores de retardo y la velocidad de atenuacin no son muy buenas, lo que casi no se nota en 1 o 5.

No estara mal si el precio fuera ms bajo