

Caladro / destornillador Metabo BS 14,4 Set 60220688

No detectado.

Un poco ruidoso...(Ya veremos despues de ejecutarlo...).

El portapuntas rara vez se cae, pero precisamente. Las bateras tienen vida propia. Menos de un ao despues, cambiaron la bombilla y el motor en el servicio.

Ruidoso

Todava no los he notado!

No

La luz de fondo solo interfiere. La capacidad de la batera pareca demasiado pequena. Esperaba ms.

todava no hay ninguno.

Todava no revelado